

取扱い上のご注意



危険

- 耐火板カバーの油受皿部等に油がこぼれた場合は、速やかに拭き取ってください。
引火・爆発事故などの原因となります。
 - 点検等を行った後に耐火板カバーを閉める際は、耐油性パッキン[※]付ボルトを確実に締付けてください。
同ボルトの締付けが確実に行われていないと、同カバーの油受皿部に溜まった油が同ボルト部分よりボックス内部に浸入し、引火・爆発事故などの原因となります。
- ※同ボルトの耐油性パッキンは消耗品となっていますので、耐火板カバーの開閉を行う際は、必ず同パッキンを新品に交換してください。**
交換用の同パッキン(有償)につきましては、最寄りの当社支店・営業所へご用命ください。



警告

- 本製品は絶対に分解や組み直し・修理・改造などを行わないでください。
引火・爆発事故などの原因となります。
- 異常を見つけたときや不明点など、何かお気づきの際は、最寄りの当社支店・営業所へ速やかにご連絡ください。
- 当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても下記に起因もしくは関連する直接損害、間接損害、特別損害、拡大損害、逸失利益、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
(1) 本製品の使用や不具合
(2) 本製品と当社や他社の製品などを接続、連携や併用等を行った際の使用や不具合

SKK 昭和機器工業株式会社

施工上のご注意



危険

- 施工完了後に耐火板カバーを閉める際は、耐油性パッキン付ボルトを確実に締付けてください。
同ボルトの締付けが確実に行われていないと、同カバーの油受皿部に溜まった油が同ボルト部分よりボックス内部に浸入し、引火・爆発事故などの原因となります。



警告

- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。
なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合は、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を設置する際は、外的な衝撃や荷重などを与えないでください。
破損や変形などによりシール不良が生じ、油漏れによる引火・爆発事故などの原因となります。
- 本製品は施工要領書に基づいて正しく設置してください。
引火・爆発事故などの原因となります。
- 本製品を設置する際は、消防関係法令に基づいた工事を実施してください。
引火・爆発事故などの原因となります。
- 本製品は絶対に分解や組み直し・修理・改造などを行わないでください。
引火・爆発事故などの原因となります。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。

SKK 昭和機器工業株式会社